




Instrukcja wykonania modeli dzielonych.

Dr n. med. Piotr Jurkowski












Mieszadło próżniowe



















































































Usunięcie artefaktów z
powierzchni modelu za
pomocą skalpela.















Zastosowanie pinarki
do wykonania
otworów na piny.


















Każdy ząb musi być mocowany przy pomocy dwóch pinów żeby nie rotował na podstawie po rozcięciu łuku.






























































System modeli Split Cast ułatwia
komfortowe montowanie modeli
w artykulatorach






Segmentowanie modeli





















Koniec.

